

Die ISO 18878 (Ausbildung Hubarbeitsbühnen) ist bisher noch nicht vom Deutschen Ausschuss für Normungen als DIN ISO übernommen worden.

Die ISO 18878 gibt es zur Zeit nur in Englisch und Französisch.

Es ist unseres Wissens auch keine Übernahme in deutsches Recht geplant, da die deutschen Berufsgenossenschaftlichen Grundsätze (BGG) und BGI der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung alles abdecken was für eine gute Ausbildung erforderlich ist.

Wir können aber versichern, dass durch unsere Ausbildung auch die Vorgaben der ISO 18878 mehr als erfüllt sind.

Auch bei der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (osha) ist keine EN ISO 18878 zu finden.

Die ISO 18878 wurde von der International Organization for Standardization 2004 als Britischer Standard erstellt.